Юго-Восточное ТБТИ

05 00000028194

Э К С П Л И К А Ц И Я

По адресу: 2-я Вольская ул., 1, кор.1

Помещение N XI Тип: Без конкретной технологии ф.25
Последнее обследование 14.12.2010

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с козф.)			Высота
			всего	в т.ч. основ.	в т.ч. вспом.	лодж.	в т.ч. балк.	проч.	
1	1	тамбур	3,0		3,0	б/техн			303
	2	коридор	12,4		12,4	б/техн			
	3	душевая	3,5		3,5	б/техн			
	4	уборная	1,3		1,3	б/техн			
	5	умывальная	1,3		1,3	б/техн			
	6	нежилое	18,5	18,5		б/техн			
	7	нежилое	38,1	38,1		б/техн			
Итого по помещению			78,1	56,6	21,5				
---Нежилые помещения всего			78,1	56,6	21,5				
в т.ч. Б/конкрет.техн.			78,1	56,6	21,5				

Экспликация на 1 странице 18.11.2011 г.

Исполнитель _____ Дорохина С.В.

16 40 300706

Юго-Восточное территориальное бюро технической инвентаризации города Москвы

Руководитель группы
ТБТИ "Юго-Восточное"
Козлова Маргарита Юрьевна

02 40 11 0051138